Dettaglio intervento n.2 (Cfr. Elaborato E_AR.03 - Pianta piano terra Ante operam)

PARTICOLARE AMBIENTI INTERNI PIANO TERRA (STATO DI FATTO)





FOTO LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



Corridoio

Dettaglio intervento n.2 (Cfr. Elaborato E_AR.08 - Pianta piano terra Post operam)

PARTICOLARE AMBIENTI INTERNI PIANO TERRA (STATO DI PROGETTO)



Dettaglio intervento n.3 (Cfr. Elaborato E_AR.03 - Pianta piano terra Ante operam)

PARTICOLARE INTONACO AMMALORATO (STATO DI FATTO)





FOTO LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



Dettaglio intervento n.3 (Cfr. Elaborato E_AR.08 - Pianta piano terra Post operam)

PARTICOLARE ELIMAZIONE UMIDITA' (PROGETTO)



Dettaglio intervento n.3 (Cfr. Elaborato E_AR.03 - Pianta piano terra Ante operam)

PARTICOLARE AMBIENTI INTERNI PIANO TERRA (STATO DI FATTO)





FOTO LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



Deposito

Dettaglio intervento n.3 (Cfr. Elaborato E_AR.08 - Pianta piano terra Post operam)

DETTAGLI AMBIENTI INTERNI PIANO TERRA (STATO DI PROGETTO)



Dettaglio intervento n.5 (Cfr. Elaborato E_AR.03 - Pianta piano terra Ante operam)

PARTICOLARE PORTALE D'INGRESSO (STATO DI FATTO)





FOTO LOCALIZZAZIONE INTERVENTO



Portale ingresso e muro di recinzione - Piazza IV Novembre

Dettaglio intervento n.5 (Cfr. Elaborato E_AR.08 - Pianta piano terra Post operam)

PARTICOLARE PORTALE D'INGRESSO (STATO DI PROGETTO)



Dettaglio intervento n.6 (Cfr. Elaborato E_AR.06 - Pianta piano coperture Ante operam)

PARTICOLARE COPERTURA (STATO DI FATTO)




FOTO LOCALIZZAZIONE INTERVENTO




Manto di copertura




Struttura in legno della copertura

Dettaglio intervento n.6 (Cfr. Elaborato E_AR.11- Pianta piano copertura Post operam)

PARTICOLARE COPERTURA (STATO DI PROGETTO)




Particolari costruttivi	SF-SP
	1:20



Copertura SP	SP
	1:400



Piano secondo SP	SP
	1:400



Piano primo SP	SP
	1:400



Piano terra SP	SP
	1:400

POC Basilicata

Programma Operativo Complementare 2014-2020 al POR FESR 2014-2020 della Regione Basilicata

REGIONE BASILICATA

Comune di Melfi (PZ)

Committente:

Diocesi di Melfi - Rapolla - Venosa

Largo Duomo, 12 - 85025 Melfi (PZ)

Oggetto:
Lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale del Palazzo del Seminario Diocesano quale polo di attrazione culturale, turistica e per l'ospitalità e l'accoglienza religiosa nel complesso monumentale del Palazzo Vescovile di Melfi Diocesi di Melfi - Rapolla - Venosa. CUP:F69C25000130002

R.U.P.: Ing. Geremia Russo Spena

Progettisti:
Architettonico:
Arch. Michele Antonio Schirò - Arch. Stefania Schirò

Impianti Elettrici:
Ing. Giovanni Montanarella

Impianti Meccanici:
Ing. Giovanni Ettorre

Rilievi, computazione e analisi energetica:
Geom. Alfonso Fasanella

Cordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:
Ing. Michele Todisco

Ingegnere RUSSO SPENA GEREMIA ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI POTENZA 11.03.2026 07:20:11 GMT+00:00

Stato progetto: **Progetto esecutivo**

Nome Disegno

Particolari costruttivi, Copertura SP, Piano secondo SP, Piano terra SP, Piano primo SP

Nome tavola: **E_AR_16**

Data: febbraio 2026

Scala Disegno: **1:20, 1:400**